
USB OnCardSorting Ver 3.014 (UltraNet) 09.4.3

1. 解决 V3.013 以 FAT32 格式量产完成后可用容量显示不准确的问题。
2. 增加进入设置的密码保护功能（默认为无密码状态）
3. 增加产品测试完成后，测试的结果可以保留在画面上，直到下一次测试开始时才清除画面的功能（**Auto Start** 不提供此功能）

USB OnCardSorting Ver 3.013 (UltraNet) 09.2.23

1. 增加在制作 2 个盘时，用户可随意设置盘符的写保护功能，

USB OnCardSorting Ver 3.012 (UltraNet) 09.2.13

1. 修正一个小 bug，在 Report 中有个显示错误。
2. 修正量产完出现测试中断问题。

USB OnCardSorting Ver 3.011 (UltraNet) 09.2.9

1. 增加分区方式，制作 2 个盘+虚拟光盘。
2. 增加 U 盘写保护功能。

USB OnCardSorting Ver 3.010 (UltraNet) 09.2.2

1. 改进量产速度，提高量产效率。
2. 改善量产后出现“0 字节”及“CP Fail”问题。

USB OnCardSorting Ver 3.009 (UltraNet) 09.1.5

1. 更改 Sorting method，增加 Test Pattern 选择
 2. Improve “0 字节” & “CP Fail” issue.
 3. Improve Auto Select mode for Half-page.
 4. 增加“U 盘定位”功能。
 5. Improve AUTO START function.
-
-

USB OnCardSorting Ver 3.008 (UltraNet) 08.12.25

1. 增加自动量产功能。
 2. 修正一个小 bug，在 CDROM 的容量显示问题上。
 3. 更改了用户界面，在主画面上划分四组量产。
 4. 增加端口组合功能和语言信息[button] RE-PORT=xx。
 5. 增加使用最好的 block 来存储重要的 F/W。
 6. 改进当 ISP code 安装失败后，重新安装在其他块上。
 7. 增加当使用 CDROM 时，USB 序列号自动有效。
 8. 更新 FLASH 列表，增加不支持的 FLASH 列表。
 9. 增加量产报告保存功能。
 10. 改善半页测试模式自动保存功能。
 11. 修正 bug 在现有的 sorting table 比 256 页大的问题。
 12. 更新 DOS format 与 MP V2115 相同。
-

USB OnCardSorting Ver 3.007 (UltraNet) 08.12.9

1. 增加配置设定中的限制。
 2. 修正 bug 在两个块中溢出问题。
 3. 增加支持 SLC 半页模式功能，并优化半容量检查模式。
 4. 增加固定容量时系统编程块-2 必须有效，解决 0 字节问题。
 5. 改进因 LOGO 保护在 256/16 位颜色设定状态下而限制使用问题。
 6. 增加已经量产过的磁盘在量产界面上显示量产后的容量。
-

USB OnCardSorting Ver 3.006 (UltraNet) 08.11.30

1. 改善程式在测试到 96%卡住问题。
 2. 改善在半页模式下量产的良率。
 3. 修正在测试最后一个块没有擦除问题。
 4. 改进测试模式在测试中覆盖额外字节区。
-

USB OnCardSorting Ver 3.005 (UltraNet) 08.11.24

1. 增加安全可靠的加密分区功能。
 2. 支持使用过 3S SortingBoard (测试架测过后有 BIN 值的 Flash)。
 3. 支持自行设定备用块数，用来延长 U 盘的使用寿命。
 4. 增加错误代码 8 (USB 端口故障 (数据丢失)...))
 5. 修正 Flash 识别码 (匹配型号与 ID)
-

USB OnCardSorting Ver 3.004 (UltraNet) 08.11.19

1. 增加预先拷贝文件功能。
 2. 修正固定容量不准确的问题。
 3. 更新新的 FlashList.ini，增加与修正 CE 信息。
 4. 增加对量产信息的查询，以便再次量产时匹配之前的设定。
 5. 扩大 UltraNet（镇深科技）网站的链接（URL link）。
-
-

USB OnCardSorting Ver 3.003 (UltraNet) 08.11.17

1. 增加开卡后对 Flash 逻辑扇区进行测试，并在测试中发现错误自动修复。
 2. 增加点击 UltraNet LOGO 自动连接到镇深科技网站主页。
 3. 增加 Flash CE#选项功能（方便维修）。
 4. 重新排列扫描等级模式。
 5. 增加新的错误码 7（读写测试失败）。
-
-

USB OnCardSorting Ver 3.002 (UltraNet) 08.11.15

1. 增加老化测试（读写测试）。
 2. 修正 2CE# Flash 开卡出错问题。
 3. 增加扫描等级 1、2（超快速测试 SLC 使用）。
 4. 修改显示错误代码与错误信息。
-
-